

Composición:

62% Algodón
33% Poliéster
4% Rayón
1% Spandex

Peso Rígido: 10 oz/yd²
Peso Lavado: 11.5 oz/yd²
Ancho total: 167 cm
Elasticidad: 35 ± 5 %
Tejido: 3X1 RHT
Tintura/Acabado: índigo

RESULTADOS DE PRUEBAS FÍSICAS

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RESULTADO		
			MIN	ESTÁNDAR	MAX
ASTM D3775	Ancho Total	cm	164	167	170
	Ancho Cortable	cm	161	164	167
ASTM D3776	Peso Sin lavar	oz/ yd ²	9.5	10	10.5
	Peso Después de lavado (Stone Medio)	oz/ yd ²	10.9	11.5	12.1
ASTM D3107 Modificada	Elasticidad (Stone Medio)	%	30	35	39
	No recuperado	%	2	4	6
AATCC 135	Encogimiento	Urdimbre	%	0	2
		Trama	%	8	10
AATCC 179	Pierna virada	Opción 1	%	-3	0
ASTM D5034	Resistencia a la tensión	Min. Según NTC 2260	lbf	50	
			Newton	222	
ASTM D1424	Resistencia al rasgo (Rígido)	Min. Según NTC 2260	lbf	4	
			Newton	18	

RECOMENDACIONES DE LAVADO

- Evite el exceso de suavizantes ya que puede generar problemas de deslizamiento de costuras y sensación de pérdida de cuerpo.
- Para tonos limpios y brillantes sugerimos hacer desengome oxidativo.
- Para lograr una apariencia más plana evite y/o disminuya los procesos abrasivos como el stone.
- No utilice cloro en el proceso de lavado. No supere los 60°C en el proceso de secado.
- El antipilling al final del proceso mejora la apariencia final de la prenda. Haga premuestra por lote despachado para evaluar las variables que influyen en el resultado final.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO CORTE Y CONFECCIÓN

- Almacene los rollos uno al lado del otro en cajones o estibas que cubran el 100% del ancho de la tela.
- Guarde los tiquetes de los rollos. Repose la tela previo al corte al menos 8 horas
- Trabaje las máquinas de confección en ajuste semipesado.
- Verifique el estado de las agujas antes de empezar un lote y cambielas en cada turno. Se sugiere aguja 110
- Diseñar las prendas con detalles donde no se junten varias capas (ej: Tapas de bolsillo) para evitar rasgos después de los lavados.

ETIQUETADO EN PRENDA



Lavado normal

*Lavar colores oscuros por separado



No blanqueador



Planchar a baja temperatura



No



Secar a la sombra

Estos resultados no eximen al cliente de hacer sus chequeos internos

Carrera 43 E No. 8 - 71. Medellín - Colombia. www.corbeta.com.co